

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 1 de 15 |

**INFORME SOBRE ACTIVIDADES A EJECUTARSE CON
RESPECTO AL INFORME DEL CONTROL HIGIÉNICO-
SANITARIO**



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE ELABORACIÓN: Ambato, 14 de julio del 2025

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 2 de 15 |

1. RESUMEN

El presente informe se emite con el fin de dar atención a las observaciones emitidas en el Informe del Control Higiénico-Sanitario, la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura ha planificado la ejecución de las acciones correctivas y preventivas correspondientes a esta unidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de salubridad y seguridad establecidas por la normativa vigente. Estas actividades se desarrollarán dentro de un cronograma establecido, que permitirá una intervención oportuna y eficaz en los espacios identificados

2. OBJETIVO

Ejecutar las acciones correctivas y preventivas determinadas en el Informe del Control Higiénico-Sanitario, mediante la intervención de la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura, con el fin de asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de salubridad requeridas, cumpliendo con todas las disposiciones y normativa legal vigente para el Sector Público.

3. ANTECEDENTES Y MARCO LEGAL

3.1 ANTECEDENTES

Mediante informe del Área de Medicina Ocupacional de fecha 26 de junio de 2025, suscrito por la Dra. Verónica Cuvi, se dan a conocer las condiciones que pueden afectar la salud de los trabajadores de las diferentes compañías del CBA.

Mediante memorando Nro. CBA-CIA-2025-0900-M-GD de fecha 04 de lilio de 2025 suscrito por el Tnte. Héctor Moreta, pone en conocimiento que ya fueron ingresados los requerimientos a la Unidad de Mantenimiento de infraestructura con fecha 06 de mayo de 2025 mediante correo electrónico.

Mediante informe de la compañía X5 de fecha 07 de Julio de 2025, suscrito por el Tnte. Leonardo López pone en conocimiento las condiciones y requerimientos de Mantenimientos para la compañía X5.

3.2 MARCO LEGAL

Constitución de la Republica del Ecuador (2008)

Art. 326 numeral 5 – Derecho a la salud en el trabajo: garantiza a toda persona el derecho a desarrollar sus labores en un ambiente de trabajo adecuado, propicio para la salud, la integridad, la seguridad, la higiene y el bienestar.

REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES E INVENTARIOS DEL SECTOR PÚBLICO

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 3 de 15 |

Art. 162.- Mantenimiento de bienes. -

“Las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1 del presente Reglamento, velarán de forma constante por el mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, a fin de conservar su estado óptimo de funcionamiento y prolongar su vida útil.

Para el efecto diseñarán y ejecutarán programas de mantenimiento preventivo y correctivo, a fin de no afectar la gestión operativa de la entidad u organismo. Los mantenimientos preventivos serán dados por las unidades técnicas si existieren, de acuerdo a la naturaleza de los bienes.”

Art. 167.- Clases de mantenimiento. -

El mantenimiento puede ser:

“a) Mantenimiento correctivo o no programado: es el conjunto de procedimientos utilizados para reparar un bien ya deteriorado. Mediante el mantenimiento correctivo no solo se repara el bien ya deteriorado, sino que se realizan ajustes necesarios por fallas evidenciadas.

b) Mantenimiento preventivo o programado: es la inspección periódica de los demás bienes con el objetivo de evaluar su estado de funcionamiento, identificar fallas, prevenir y poner en condiciones el bien para su óptimo funcionamiento, limpieza, lubricación y ajuste. Es también en este tipo de mantenimiento en el que se reemplazan piezas para las cuales el fabricante, o su representante, ha identificado que tiene un número específico de horas de servicio.”

4. DESARROLLO DEL INFORME

En atención a las condiciones identificadas en el Informe de Control Higiénico-sanitario en las distintas compañías, y que corresponden al ámbito de acción de la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura, se presenta el presente plan de acciones con el objetivo de subsanar las observaciones señaladas.

- ✓ Mantenimientos de luminarias y sistema hidrosanitario

| COMPAÑÍA | FECHA ESTIMADA |
|--------------|----------------------------|
| CIA X1 | 21 al 31 de Julio de 2025 |
| CIA X2 | 1 al 11 de Agosto de 2025 |
| CIA X3 | 12 al 21 de Agosto de 2025 |
| CIA X4 | 22 al 31 de Agosto de 2025 |
| CIA X5 Y CFE | 1 al 15 de septiembre |

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | INFORME | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 4 de 15 |

| LISTA DE CONTROL SANITARIO X1 | | | | | | |
|---|---|----|-----|---------------|--|-----|
| ITEM | CUMPLE | | | OBSERVACIONES | INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | |
| | SI | NO | N/A | | | |
| SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | | | | | | |
| Existen en cantidad suficiente conforme a los reglamentos de seguridad e higiene | X | | | | N/A | |
| Están separados por sexo | X | | | | N/A | |
| No se comunican directamente a las áreas de producción | | | X | | N/A | |
| Están dotados de las facilidades necesarias como: | Dispensador de jabón | | X | | NO SE EVIDENCIA. | N/A |
| | Equipos automáticos de secado o papel higiénico | X | | | NO SE EVIDENCIA PAPEL HIGIENICO NO SE EVIDENCIA TOALLAS DE MANO | N/A |
| | Recipientes con tapa | X | | | NO SE EVIDENCIA FUNDAS EN RECIPIENTES. | N/A |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | N/A | |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A | |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | | N/A | |
| El agua para el lavado de manos se realiza con agua potable. | X | | | | N/A | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | VERSIÓN: 02 |
| | | | Página 5 de 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|---|---|
| Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de producción | X | | | | N/A |
| Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitrios y antes del reinicio de labores. | | X | | FALTA SEÑALETICA | N/A |
| COMEDOR | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS/MUEBLES EN MAL ESTADO. | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | MEJORA LA ORGANIZACIÓN/UBICACIÓN | N/A |
| COCINA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS MAL ESTADO FOCOS # 5, AVERIADOS. | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | MEJORA LA LIMPIEZA | N/A |

| | | |
|--|-------------------------------------|--|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | VERSIÓN: 02 Página 6 de 15 |

OBSERVACIÓN GENERAL: - - SE RECOMIENDA LIMPIEZA PROFUNDA DE COCINAS, UNTENSILLOS, OLLAS Y REFIRGERADORA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA UBICACIÓN DE MAQUINAS EN EL GIMNACIO, SE SUGIERE EMITIR PARTES O INFORMES A QUIEN CORRESPONDA SOBRE EL ESTADO DE LOS MUEBLES.

| LISTA DE CONTROL SANITARIO X2 | | | | | | |
|---|---|----|-----|---------------|---|--|
| ITEM | CUMPLE | | | OBSERVACIONES | INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | |
| | SI | NO | N/A | | | |
| SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | | | | | | |
| Existen en cantidad suficiente conforme a los reglamentos de seguridad e higiene | X | | | | N/A | |
| Están separados por sexo | X | | | | N/A | |
| No se comunican directamente a las áreas de producción | | | X | | N/A | |
| Están dotados de las facilidades necesarias como: | Dispensador de jabón | | X | | NO SE EVIDENCIA. N/A | |
| | Equipos automáticos de secado o papel higiénico | X | | | NO SE EVIDENCIA PAPEL HIGIENICO NO SE EVIDENCIA TOALLAS DE MANO N/A | |
| | Recipientes con tapa | X | | | NO SE EVIDENCIA FUNDAS EN RECIPIENTES. N/A | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | N/A | |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | VERSIÓN: 02 |
| | | | Página 7 de 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|---|--|
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | SUSPENDIDASPOR FUGA DE AGUA VALCULAS DE LLENADO O DESCARGA AVERIADOS | Mantenimientos de luminarias y accesorios hidro sanitarios: X1: 21 al 31 de Julio de 2025 X2: 1 al 11 de Agosto de 2025 X3: 12 al 21 de Agosto de 2025 X4: 22 al 31 de Agosto de 2025 X5 Y CFE: 1 al 15 de septiembre |
| El agua para el lavado de manos se realiza con agua potable. | X | | | | X |
| Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de producción | X | | | | N/A |
| Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitrios y antes del reinicio de labores. | | X | | FALTA SEÑALETICA | N/A |
| COMEDOR | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS/MUEBLES EN MAL ESTADO. | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | VERSIÓN: 02 |
| | | | Página 8 de 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|---|
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | MEJORA LA ORGANIZACIÓN/UBICACIÓN | N/A |
| COCINA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS MAL ESTADO COCINA AVERIADA | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | MEJORA LA LIMPIEZA | N/A |
| OBSERVACIÓN GENERAL: - - SE RECOMIENDA LIMPIEZA PROFUNDA DE COCINAS, UNTENSILLOS, OLLAS Y REFIRGERADORA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA UBICACIÓN DE MAQUINAS EN EL GIMNACIO, SE SUGIERE EMITIR PARTES O INFORMES A QUIEN CORRESPONDA SOBRE EL ESTADO DE LOS MUEBLES. | | | | | |

| LISTA DE CONTROL SANITARIO X3 | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|----------------------|--|
| ITEM | CUMPLE | | | OBSERVACIONES | INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |
| | SI | NO | N/A | | |
| SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | | | | | |
| Existen en cantidad suficiente conforme a los reglamentos de seguridad e higiene | X | | | | N/A |
| Están separados por sexo | X | | | | N/A |
| No se comunican directamente a las áreas de producción | | | X | | N/A |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | | VERSIÓN: 02 |
| | | | | Página 9 de 15 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|------------|----------------------|--|-----|
| Están dotados de las facilidades necesarias como: | Dispensador de jabón | | X | | NO SE EVIDENCIA. | N/A |
| | Equipos automáticos de secado o papel higiénico | X | | | NO SE EVIDENCIA PAPEL HIGIENICO NO SE EVIDENCIA TOALLAS DE MANO | N/A |
| | Recipientes con tapa | X | | | NO SE EVIDENCIA FUNDAS EN RECIPIENTES. | N/A |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | | N/A |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | | | X |
| El agua para el lavado de manos se realiza con agua potable. | X | | | | | X |
| Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de producción | X | | | | | N/A |
| Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitrios y antes del reinicio de labores. | | | X | | FALTA SEÑALETICA | N/A |
| COMEDOR | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | | X |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | | N/A |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | VERSIÓN: 02 |
| | | | Página 10 de 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|---|
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | MEJORA LA ORGANIZACIÓN/UBICACIÓN | N/A |
| COCINA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS MAL ESTADO COCINA AVERIADA | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | MEJORA LA LIMPIEZA | N/A |
| OBSERVACIÓN GENERAL: - - SE RECOMIENDA LIMPIEZA PROFUNDA DE COCINAS, UNTENSILLOS, OLLAS Y REFIRGERADORA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA UBICACIÓN DE MAQUINAS EN EL GIMNACIO, SE SUGIERE EMITIR PARTES O INFORMES A QUIEN CORRESPONDA SOBRE EL ESTADO DE LOS MUEBLES. | | | | | |

| LISTA DE CONTROL SANITARIO X4 | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|---------------------------|--|
| ITEM | CUMPLE | | | OBSERVACIONES | INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |
| | SI | NO | N/A | | |
| SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | | | | | |
| Existen en cantidad suficiente conforme a los reglamentos de seguridad e higiene | X | | | BAÑO DE HOMBRE AVERIADOS. | Reparación del sistema hidrosanitario considerado en el proceso "Refacción de la subestructura y superestructura de la CIA X4" |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | | VERSIÓN: 02 |
| Página 11 de 15 | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|----------------------|---|
| Están separados por sexo | X | | | | N/A |
| No se comunican directamente a las áreas de producción | | | X | | N/A |
| Están dotados de las facilidades necesarias como: | Dispensador de jabón | | X | | NO SE EVIDENCIA. N/A |
| | Equipos automáticos de secado o papel higiénico | X | | | NO SE EVIDENCIA PAPEL HIGIENICO NO SE EVIDENCIA TOALLAS DE MANO N/A |
| | Recipientes con tapa | X | | | NO SE EVIDENCIA FUNDAS EN RECIPIENTES. N/A |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | N/A |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | | X |
| El agua para el lavado de manos se realiza con agua potable. | X | | | | X |
| Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de producción | X | | | | N/A |
| Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitrios y antes del reinicio de labores. | | X | | | FALTA SEÑALETICA N/A |
| COMEDOR | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | X |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | | VERSIÓN: 02 |
| Página 12 de 15 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|---|
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | MEJORA LA ORGANIZACIÓN/UBICACIÓN | N/A |
| COCINA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS MAL ESTADO COCINA AVERIADA | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | MEJORA LA LIMPIEZA | N/A |
| OBSERVACIÓN GENERAL: - - SE RECOMIENDA LIMPIEZA PROFUNDA DE COCINAS, UNTENSILLOS, OLLAS Y REFIRGERADORA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA UBICACIÓN DE MAQUINAS EN EL GIMNACIO, SE SUGIERE EMITIR PARTES O INFORMES A QUIEN CORRESPONDA SOBRE EL ESTADO DE LOS MUEBLES. | | | | | |

| LISTA DE CONTROL SANITARIO X5 | | | | | |
|--|---------------|-----------|------------|----------------------|--|
| ITEM | CUMPLE | | | OBSERVACIONES | INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA |
| | SI | NO | N/A | | |
| SERVICIOS HIGIÉNICOS Y DUCHAS | | | | | |
| Existen en cantidad suficiente conforme a los reglamentos de seguridad e higiene | X | | | | Reparación del sistema hidrosanitario considerado en el proceso "Refacción de la subestructura y |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|--|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | | VERSIÓN: 02 |
| Página 13 de 15 | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------|------------|----------------------|---|
| | | | | | superestructura de la CIA X4" |
| Están separados por sexo | X | | | | N/A |
| No se comunican directamente a las áreas de producción | | | X | | N/A |
| Están dotados de las facilidades necesarias como: | Dispensador de jabón | | X | | NO SE EVIDENCIA. N/A |
| | Equipos automáticos de secado o papel higiénico | X | | | NO SE EVIDENCIA PAPEL HIGIENICO NO SE EVIDENCIA TOALLAS DE MANO N/A |
| | Recipientes con tapa | X | | | N/A |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | N/A |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | | X |
| El agua para el lavado de manos se realiza con agua potable. | X | | | | X |
| Los lavamanos están ubicados en sitios estratégicos en relación al área de producción | X | | | | N/A |
| Existen avisos visibles y alusivos a la obligatoriedad de lavarse las manos luego de usar los servicios sanitrios y antes del reinicio de labores. | | X | | FALTA SEÑALETICA | N/A |
| COMEDOR | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|---|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | | VERSIÓN: 02 |
| | | | Página 14 de 15 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|------------|--|---|
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | X | | | | X |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | | X | | MEJORA LA ORGANIZACIÓN/UBICACIÓN | N/A |
| COCINA | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | |
| Los pisos, paredes, puertas, ventanas estan limpios y en buen estado de conservación. | | X | | STANTERIAS MAL ESTADO COCINA AVERIADA | Mantenimiento de muebles de cocina y stanteria establecidos en proceso de contratación pública para el III Cuatrimestre |
| Tienen ventilación adecuada. | X | | | | N/A |
| Estos servicios están en perfectas condiciones de limpieza y organización. | X | | | MEJORA LA LIMPIEZA | N/A |
| OBSERVACIÓN GENERAL: - - SE RECOMIENDA LIMPIEZA PROFUNDA DE COCINAS, UNTENSILLOS, OLLAS Y REFIRGERADORA. SE RECOMIENDA MEJORAR LA UBICACIÓN DE MAQUINAS EN EL GIMNACIO, SE SUGIERE EMITIR PARTES O INFORMES A QUIEN CORRESPONDA SOBRE EL ESTADO DE LOS MUEBLES. | | | | | |

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
|  | CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO | CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-DOC-004 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 03/09/2021 |
| | INFORME | VERSIÓN: 02 |
| | | Página 15 de 15 |

En lo referente al mobiliario, se llevará a cabo una inspección conjunta con la Dirección Administrativa Financiera, con el objetivo de identificar y levantar las necesidades específicas de mobiliario en cada compañía.

5. GRÁFICAS Y RESULTADOS

N/A

6. CONCLUSION

La ejecución del plan de acciones, basado en las observaciones del Informe del Control Higiénico-Sanitario, permitirá subsanar de manera oportuna las condiciones que afectan la salubridad e higiene en las distintas compañías.

7. RECOMENDACION

Fortalecer la coordinación especialmente entre la Unidad de Mantenimiento de Infraestructura y diferentes direcciones, para garantizar una adecuada identificación, de mantenimientos, adquisición y distribución del mobiliario necesario en cada compañía, priorizando las necesidades más críticas.

8. FIRMA(S) DE RESPONSABILIDAD

| Responsable | Firma |
|--|-------|
| <p align="center"> Elaborado por: Ing. Paúl Toapanta Azogue (Analista de Mantenimiento de Infraestructuras) </p> | |