	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-REG-006
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/07/2021
		VERSIÓN: 02

Memorando Nro. CBA-DAF-VEH-2023-0030-M-GD

Ambato, 11 de octubre de 2023

PARA: Sr. Tnte. (B) Ing. Carlos Fernando Sisalema Aguaguña
Director de Prevención de Incendios e Ingeniería del Fuego (e)

ASUNTO: ESTADO MECÁNICO Y VIDA ÚTIL MOTOCICLETAS DEL
DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN.


Por medio de la presente hago llegar a usted el informe solicitado en el Memorando DIRPREV-087-2021 de fecha 10 de junio del 2021 del estado físico mecánico de las unidades IRP1, IRP2, IRP3 que actualmente se encuentran en servicio en el Departamento de Prevención, debo indicar que las unidades han cumplido su vida útil de acuerdo al “Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas Vida Útil La Propiedad, Planta y Equipo destinada a actividades administrativas, productivas o arrendadas a terceros, se depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para su uso; o bien por el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo”, que en el apartado NTCG11. “Propiedad Planta y Equipo” literal 33 se desprende que la vida útil de vehículos es de 5 años

No.	CLASE	MARCA	MODELO	AÑO	MOTOR	CHASIS	PLACA	COMPAÑÍA	ESTADO FÍSICO-MECANICO
1	MOTOCICLETA	HONDA	XR250 TORNADO	2013	MD34ED5117789	C2MD3400DR511778	EA327C	PREVENCIÓN	BUENO
2	MOTOCICLETA	HONDA	XR250 TORNADO	2013	MD34CD5118389	C2MD3400DR511838	EA326C	PREVENCIÓN	BUENO
3	MOTOCICLETA	HONDA	XR250 TORNADO	2013	MD34ED5118199	C2MD3400DR511819	EA325C	PREVENCIÓN	BUENO

Las unidades descritas se encuentran funcionando en el Departamento de Prevención, pero debido al normal funcionamiento han empezado a presentar fugas de aceite y deterioro general en su estructura, se encuentra funcionando en estado general bueno, pero por el tiempo de vida útil que se encuentra determinado en el “Normativa del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas” las unidades han cumplido su vida útil, siendo necesario su renovación.

Atentamente,
ABNEGACIÓN Y DISCIPLINA

Ing. Alonso Lenin Bayas Remache
ANALISTA DE MANTENIMIENTO VEHICULAR

	CUERPO DE BOMBEROS DE AMBATO	CÓDIGO: CBA-DTH-DIN-REG-006
		FECHA DE APROBACIÓN: 28/07/2021
		VERSIÓN: 02

Memorando Nro. CBA-DAF-VEH-2023-0030-M-GD

Ambato, 11 de octubre de 2023

Copia:

Sr. Abg. Cbo. Christian Andrés Martínez Ortiz
Coordinador Administrativo (e)

NUT: CBA-2023-2990

